




TRILUX

**Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Montagehandleiding**

768... (IP50)

07680 E-R E-Line

287 312 / VIII 07



TRILUX GmbH & Co. KG



Postfach 1960 · D-59753 Arnsberg

Tel. +49 (0) 29 32.301-0

Fax +49 (0) 29 32.301-375

info@trilux.de · www.trilux.de


07680 E-R



**07690./I/36-5LV
07690./I/36-7LV**

**07690./I/58-5LV
07690./I/58-7LV**

- Ⓓ Montage Einzelleuchte/Einspeisung (E)
- Ⓖ Individual luminaire installation/feeding (E)
- Ⓕ Montage d'un luminaire individuel/de l'alimentation (E)
- Ⓘ Montaggio di apparecchi singoli/alimentazione (E)
- Ⓔ Montaje de una luminaria individual/alimentación (E)
- Ⓝ Montage afzonderlijke armaturen/voeding (E)



Ⓓ Alle Maße in mm

Ⓖ All dimensions in mm

Ⓕ Toutes les dimensions en mm

Ⓘ Tutte le misure in mm

Ⓔ Todas las medidas en mm

Ⓝ Alle afmetingen in mm

Ⓓ Technische Änderungen behält sich TRILUX vor

Ⓖ Technical specifications subject to modification by TRILUX

Ⓕ TRILUX se réserve le droit d'apporter des modifications techniques

Ⓘ La ditta TRILUX si riserva di apportare modifiche tecniche

Ⓔ TRILUX se reserva el derecho a modificaciones técnicas

Ⓝ Technische wijzigingen door TRILUX voorbehouden

E-Line IP 50




- Ⓓ Bei Umrüstung von IP 20 auf **IP 50**, beachten Sie die Montageanleitung **769...** (E-LINE IP 20).
- ⒼⒷ When converting IP 20 to **IP 50**, observe the mounting instructions **769...** (E-LINE IP 20).
- Ⓕ En cas de rééquipement de l'IP 20 pour une conversion en **IP 50**, respecter les instructions de montage **769...** (E-LINE IP 20).
- Ⓘ Per il riallestimento da IP 20 a **IP 50**, osservare le istruzioni di montaggio **769...** (E-LINE IP 20).
- Ⓔ Para realizar el reequipamiento de IP 20 a **IP 50**, tenga en cuenta las instrucciones de montaje **769...** (E-LINE IP 20).
- ⓃⓁ Bij het ombouwen van IP 20 naar **IP 50**, de montagehandleiding **769...** (E-LINE IP 20) in acht nemen.

Ⓓ Sicherheit und Installationshinweise



- Die Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden.
 - Arbeiten an der Leuchte dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.
- ⒼⒷ **Safety and installation information**
- The luminaires must only be installed and put into operation by a qualified electrician.
 - Work on the luminaire must only be carried out in a tension-free state.
- Ⓕ **Remarques relatives à la sécurité et à l'installation**
- L'installation et la mise en service du luminaire ne peuvent être effectuées que par un électricien.
 - Les travaux sur le luminaire ne peuvent être entrepris que si le luminaire est hors tension.
- Ⓘ **Sicurezza e avvertenze per l'installazione**
- L'installazione e la messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente da.
 - Eseguire lavori agli apparecchi esclusivamente a tensione nulla.
- Ⓔ **Indicaciones de seguridad y de instalación**
- La luminaria sólo debe ser instalada y puesta en servicio por un electricista.
 - Los trabajos en la luminaria sólo deben ser efectuados cuando no haya tensión.
- ⓃⓁ **Aanwijzingen voor de veiligheid en installatie**
- Het armatuur mag alleen door een elektricien geïnstalleerd en in bedrijf genomen worden.
 - Werkzaamheden aan het armatuur mogen alleen in spanningsvrije toestand uitgevoerd worden.

- Ⓓ **Montage Lichtband**
- ⒼⒷ **Continuous line installation**
- Ⓕ **Montage de la ligne continue**
- Ⓘ **Montaggio della linea continua**
- Ⓔ **Montaje de la línea continua**
- ⓃⓁ **Montage lichtband**



07680 KD



07690./II/36...
07690./III/36...

07690./II/58...
07690./III/58...

07690./510/U
07690./1020/U

- Ⓓ Bei **IP 50** Öffnungen mit Dichtungsfolie an Anschlussstecker (siehe 2) abdichten (liegt 07680 KD + 07680 E-R bei). Klebefläche vorher reinigen.


- ⒼⒷ For **IP 50** seal openings with sealing label at connection plugs (see 2) (delivered with 07680 KD+07680 E-R). Clean surface beforehand.

- Ⓕ Pour **IP 50**, étancher les ouvertures au niveau de la fiche de raccordement (voir 2) en utilisant le film plastique d'étanchéité (joint à 07680 KD + 07680 E-R). Nettoyer au préalable les surfaces d'adhésion.

- Ⓘ Per **IP 50** guarnire aperture con schermatura protettiva alle spine d'allacciamento (vedere 2) (in corredo con 07680 KD + 07680 E-R). Pulire superficie in anticipo.

- Ⓔ Para **IP 50**, sellar las aperturas del conector por medio de la lámina de sellado (véase 2) (incluida en el suministro de 07689 KD + 07680 E-R). Limpiar previamente las zonas de contacto.

- ⓃⓁ Bij **IP 50** openingen afdichten met afdichtingsfolie aan aansluitstekker (zie 2) (meegeleverd bij 07680 KD+ 07680 E-R). Het lijmvlak vooraf reinigen.



7681 D/...



7682 D/...



Typ

L

07680 B/58

1530



Typ


L

07680 B/58 Metall

1530




click!



1



click!



2

1

3



4



5





7.1

7.2

7

6

07680 B/58



07680 B/58 Metall