

gültig ab :

**SYSTEM 1300** 


11.05.2004

61795925

## **Das V 1300(TI) - SYSTEM**

### Kontaktpressungen von Cu-Verbindungen 10 - 400 mm²

Cu



Kontaktpressen von Cu-Verbindungen.

Äusserer Backenhalter

Backen

Innerer Backenhalter






Das V1300-System ist auch in einer C-Ausführung mit offenem Kopf zum Pressen von Cu-Verbindungen erhältlich, siehe Seite 8.17.

Presskopf V1300(TI) ist für die Pumpen P8000, P6000 und V1480. Pumpen, siehe Seiten 8.32-35.

Zubehör für das V1300(TI)-System, siehe Seiten 8.14-16.

### Kontaktpressen von Al-Verbindungen und Rundpressen von Al-Leitern 16 - 240 mm<sup>2</sup>

Al




Kontaktpressen von Al-Verbindungen.

Matrizenhalter

Matrize

Dorn

Presskopf



Rundpressen von sektorförmigen Al-Leitern.

ausgearbeitet von: PD: Mayer-Vorfelder

Dokument:

DB61795925\_1DE

Nr.: 0019/0894 8.11



**SYSTEM 1300** 

# Werkzeuge für Cu-Verbindungen 10 - 400 mm² und Al-Verbindungen 16 - 240 mm²



 $\bigcirc$   $\bigcirc$   $\bigcirc$ 

### **PV 1300**

PV1300 ist ein neues Batterie-Pressgerät innerhalb des System´s. Alle Pressbacken, Matrizen, Dorne und Backenhalter des 1300-System´s können verwendet werden.

#### Technische Daten:

- O Presskraft 125 kN (13 To.)
- Presskapazität etwa 30-80 Pressungen, jedoch Abhängig von Querschnitt und Temperatur
- O Gewicht 5.1 kg inkl. Batterie
- O Batterie 12 V, 2 Ah NiCd (NiMH in Zukunft lieferbar)
- O Werkzeug-Zubehör (siehe Seite 8.14-16

### Vorteile:

- + Arbetsbereich
  - Sechskantpressung für Cu-Verbinder bis 400 mm<sup>2</sup>
  - Tiefnutverpressung mit Umfasungsmatrize für Al-Verbindungen bis 240 mm²
  - Verpressen von C-Abzweigklemmen bis 120/120 mm<sup>2</sup>
- + Lieferung erfolgt in einem robusten Kunststoffkoffer mit Fächern für Zubehör, inkl. Batterie, Ladegerät und Bedienungsanleitung.
- + LED-Anzeige des Ladezustandes
- In Verbindung mit dem Zubehör und anderen Werkzeugen des 1300 System´s wird die Arbeitsweise und Kontrolle der Verbindung vereinfacht.

Das V1300-System in C-Ausführung zum Pressen von Cu, Seite 8.17 sehen. Zubehör, Seiten 8.14-16 sehen. Systemvorführung, Seite 8.11 sehen.





**SYSTEM 1300** 

## Werkzeuge für Cu-Verbindungen 10 - 400 mm² und Al-Verbindungen 16 - 240 mm<sup>2</sup>













### Pressgeometrien







### V 1300

Ein V 1300 Presskopf, der zusammen mit Fusspumpe V1480, 230 V Pumpe P8000 oder 24 V Batteriepumpe P6000 verwendet wird. Technische Daten:

- O ausgerüstet mit einer Sicherheitsschutzklappe
- O Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
- O Gewicht 3,7 kg, ohne Zubehör
- O Länge 270 mm mit Schnellkupplung
- O Breite 82 mm (der breiteste Teil)
- O Presskraft 130 kN (13 ton)

### Vorteile:

- + erfüllt die Ansprüche des Markts auf einen leichten und geschmeidigen Presskopf aus Stahl
- + deckt z. B. den normalen Bedarf eines Kraftwerks
- + zusammmen mit Elpress Pumpen und Verbindern getestet

### V 1300TI

Optional titanium version of the above V1300-head. Offers very light weight, 2.1 kg, for optimal ergonomics.

### V 1311

Eine hydraulische Handpumpe mit demselben Werkzeugsystem wie V1300C ausgestattet.

Technische Daten:

- o automatischer Schnellvorschub von Pressbacken und Dornen
- O Gewicht 4,9 kg, ohne Zubehör
- O Länge 590 mm
- O Presskraft 130 kN (13 ton)

### Vorteile:

- + ergonomisch ausgeformte Handgriffe
- + wenige Werkzeugteile, einfach zu wechseln
- + deckt z. B. den normalen Bedarf eines Kraftwerks
- + delivered with carry box L1311

Das V1300-System in C-Ausführung zum Pressen von Cu, Seite 8.17 sehen. Zubehör, die folgenden Seiten sehen. Systemvorführung, Seite 8.11 sehen. Pumpen, Seiten 8.32-35 sehen.





**SYSTEM 1300** 


## Zubehör zum Pressen von Cu mit V 1300(TI) und V 1311



Beim Pressen von Cu-Verbindungen ist nur eine Sechskantpressung für Querschnitte 10 bis 150 mm² erforderlich. Für grössere Querschnitte, Bild 14A.



B-Backen unten sind für Cu-Verbindungen der Typen KRF/KSF bezweckt, und zwar zusammen mit sowohl mehrdrähtigen als auch feindrähtigen Cu-Leitern der Klasse 2 und 5 beziehungsweise gemäss SS-IEC 228.



Äußerer Backenhalter V 1318

**B-Backen** 

Backenhalter V 1316

Pressbacken (werden paarweise geliefert)

Für Cu-Verbindungen, Sechskantpressung.

	Innerer	Äußerer		Backen	Backen	Backen	
mm <sup>2</sup>	Backenhalter	Backenhalter	kg/1	KRD/KSD	KRT/KST	KRF/KSF	kg/1
10	V1316	V1318	0,20	B8	B7	B8	0,10
16			«	B8	B8,5	B9	«
25			«	B9	B10	B11	«
35			«	B11	B12	B13	«
50			«	B12	B14	B14,5	«
70			«	B14	B16	B17	«
95			«	B16	B18	B20	«
120			«	B19	B19	B22	«
150	1	1	«	B22	B22	B25	«
185				13B25*	B24	13B27*	0,50
240				13B27*	13B26*	13B30*	«
300				13B30*	13B30*	13B32*	«
400				13B32*	13B32*	13B36*	«

mm²	Innerer Backenhalter	Äußerer Backenhalter	kg/1	Backen DIN 46235	kg/1		
10	V1316	V1318	0,20	B6DIN	0,10		
16			«	B8DIN	«		
25			«	B10DIN	«		
35			«	B12DIN	«		
50			«	B14DIN	«		
70			«	B16DIN	«		
95			«	B18DIN	«		
120			«	B20DIN	«		
150	$\perp$	1	«	B22DIN	«		
185				13B25DIN*	0,50		
240				13B28DIN*	«		
300				13B32DIN**	«		
*Werden ohne Backenhalter benutzt. Zwei Pressungen sind erforderlich. Bild 14A.							

Äußerer Backenhalter V 1318

**BC-Backen** 

Innerer Backenhalter V 1316


\*\*Werden ohne Backenhalter benutzt. Drei Pressungen sind erforderlich.

Für Cu-Abzweigklemmen (C-Hülsen), Ovalpressung.


Durchgehender Leiter, mm <sup>2</sup>	Abzweigung mm <sup>2</sup>	Innerer Backenhalter	Äußerer Backenhalter	Backen	kg/1
10 - 6	10 - 6	V1316	V1318	BC4**	0,10
16 - 10	16 - 6			BC5	«
25 - 16	25 - 16			BC6	«
50 - 16	50 - 16			BC8-9	«
70 - 50	70 - 25	1	1	BC11	«
95 - 70	95 - 25			13BC13*	0,20
120 - 95	120 - 25			13BC15*	«

<sup>\*</sup>Zwei Pressungen sind erforderlich. Bild 14B.

<sup>\*\*</sup>Das Gesenk mit Markierung A ist geeignet für 6 + 6 mm<sup>2</sup>.














**SYSTEM 1300** 

# Zubehör zum Pressen von Al mit V 1300(TI) und V 1311

Beim Pressen von Al-Verbindungen werden stets zwei Pressungen mit Dorn gemacht. Siehe Bild.





Matrizenhalter V 1320

Matrize


Dorn

### **Dorn und Matrize**

Für Al-Verbindungen, Dornpressung. Für 16 - 150 (185 massiv) mm $^2$ , Matrizenhalter **V1320** (0,30 kg).

Mehrdrähtig mm²	Massiv mm <sup>2</sup>	Matrize	kg/1	Dorn	kg/1
16	16 (+25)	P13M	0,40	P13D	0,10
25	35	P13M	«	P13D	«
35	50	P20M	«	P20D	«
50	70	P20M	«	P20D	«
70	95	P20M	«	P20D	«
95	120	P25M	«	P25D	«
120	150	P25M	«	P25D	«
150	185	P25M	«	P25D	«
185	240	13P32M*	0,70	P32D	0,20
240		13P32M*	«	P32D	«

<sup>\*</sup>Werden ohne Matrizenhalter benutzt. Zwei Pressungen sind erforderlich.



Matrizenhalter V 1320

Matrize

Dorn

Für Al-Leiter, Rundpressung. Für 16 - 240 mm², Matrizenhalter **V1320** (0,30 kg).

Mehrdrähtig	Massiv				
mm²	mm²	Matrize	kg/1	Dorn	kg/1
16	16 (+25)	R6MR	0,40	13R6DR	0,20
25	35	R7MR	«	13R7DR	«
35	50	R8MR	«	13R8DR	«
50	70	R9MR	«	13R9DR	«
70	95	R12MR	«	13R12DR	«
95	120	R13MR	«	13R13DR	«
120	150	R15MR	«	13R15DR	«
150	185	R16MR	«	13R16DR	«
185	240	13R18MR	0,70	13R18DR	0,40
240		13R20MR	<b>«</b>	13R20DR	<b>«</b>






**SYSTEM 1300** 

## Zubehör zum Pressen Freileiterverbindungen mit V 1300(TI) und V 1311

Anzahl Pressungen für Freileiterverbindungen, siehe Seite 6.3.



Äußerer Backenhalter V 1318

**BNP-Backen** 

Innerer Backenhalter V 1316

### **Pressbacken** (werden paarweise geliefert)

Für Freileiterverbindungen mit Leitertyp AlMgSi (Super B) und Al59, Sechskantpressung.

mm²	innerer Backenhalter	Außerer Backenhalter	kg/1	Backen	kg/1
31 - 62	V1316	V1318	0,20	B16NP	0,10
99			«	B20NP	«
157	_	_		13B26*	0,50
241				13B32*	«

\*Werden ohne Backenhalter benutzt.

## Aufbewahrungskasten

### LV 1300A



### **LV 1300A**

Ein Aufbewahrungskasten für die V1300(TI)und V1311-systems.

Technische Daten:

- Material Sperrholz
- o innenmaterial Polyäthylen
- O für Matrizen, Dorne und Backen bis 400 mm² Cu und 240 mm² Al
- O Gewicht 4,2 kg, ohne Zubehör
- O Länge 465 mm
- O Breite 275 mm
- O Höhe 190 mm

### Vorteile:

- + der Kasten ist bestens zur Lagerhaltung sowie für den Transport geeignet
- + formenangepasste Innenausführung





### **SYSTEM 1300**

## Werkzeuge für Cu-Verbindungen 10 - 400 mm<sup>2</sup>





### V 1300C

Ein Presskopf, der zusammen mit Fusspumpe V1480, 230 V Pumpe P8000 oder 24 V Batteriepumpe P6000 verwendet wird.

### Technische Daten:

- o ausgerüstet mit einer Sicherheitsschutzkappe
- O Pressdruck 63 MPa (630 bar)
- O Gewicht 4,2 kg, ohne Zubehör

- O Breite 145 mm (der breiteste Teil)
- O Presskraft 130 kN

### Vorteile:

- + geschmeidig und arbeitsfreundlich
- + deckt z.B. den normalen Bedarf von Cu-Pressung in einem Kraftwerke
- + zusammen mit Pumpen und Verbindern getestet



### Pressgeometrien





### V 1311C

Eine hydraulische Handpumpe mit demselben Werkzeugsystem wie V1300C ausgestattet.

### Technische Daten:

- O automatischer Schnellvorschub von Pressbacken und Dornen
- o eingebautes Sperrsystem, das vor der Vollendung des Pressvorgangs nicht auslöst
- O Presskopf lässt sich um 180 Grad drehen
- O Gewicht 6,4 kg, ohne Zubehör
- O Länge 620 mm
- O Presskraft 130 kN
- O hydraulisches Öl Tellus Artic 32

- + ergonomisch ausgeformte Handgriffe
- + arbeitsfreundlich und leicht zu tragen
- + deckt z.B. den normalen Bedarf von Cu-Pressung in einem Kraftwerke
- + komplette Einheit, keine externe Pumpe erforderlich
- + Carry box L1311 im Lieferumfang inbegriffen


Gehört zum V1300-System, siehe Seite 8.11. Zubehör, siehe nächste Seite. Pumpen, siehe Seite 8.32-35.





### **SYSTEM 1300**


## Zubehör zum Pressen von Cu mit V 1300C und V 1311C




Backenhalter V1330 is dem Pressen von gewinkelten Kabelschuhen angepasst.








Für Cu-Verbindungen, Sechskantpressung.










B-Backen






**BC-Backen** 

Durchgehender Leiter, mm <sup>2</sup>	Abzweigung mm <sup>2</sup>	Backen- halter	kg/1	Backen	kg/1
10 - 6	10 - 6	V1330	0,20	BC4**	0,10
16 - 10	16 - 10		«	BC5	«
25 - 16	25 - 16		«	BC6	«
50 - 16	50 - 16		«	BC8-9	«
70 - 50	70 - 25	1	«	BC11	«
95 - 70	95 - 25		«	13CBC13*	0,50
120 - 95	120 - 25			13CBC15*	0,50

<sup>\*</sup>Zwei Pressungen werden erforderlich. Siehe Bild. Werden ohne Backenhalter benutzt.





<sup>\*\*</sup>Das Gesenk mit Markierung A ist geeignet für 6 + 6 mm<sup>2</sup>.