

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-  
10% 47-63Hz Konstantmoment 3kW Überlast 150%  
60S, 200% 3S quadratisches Moment 3kW 202x 149x  
172 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-  
10+50°C ohne AOP/BOP

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com>