

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-
10% 47-63Hz Konstantmoment 4kW Überlast 150%
60S, 200% 3S quadratisches Moment 4kW 202x 149x
172 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-
10+50°C ohne AOP/BOP

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>