

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-  
10% 47-63Hz Konstantmoment 90kW Überlast 136%  
57S, 160% 3S quadratisches Moment 110kW 1400x  
326x 356 (HxBxT) Schutzart IP20  
Umgebungstemperatur 0-40°C ohne AOP/BOP

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com>