

MICROMASTER 440 ohne Filter 3AC380-480V+10/-
10% 47-63Hz Konstantmoment 110kW Überlast 136%
57S, 160% 3S quadratisches Moment 132kW 1400x
326x 356 (HxBxT) Schutzart IP20
Umgebungstemperatur 0-40°C ohne AOP/BOP

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com>